

NCA-1000 PLUS

Consola Retro



MANUAL DE USUARIO

Mapa del producto



MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS

Contenido del empaque

- Game Stick
- Adaptador para HDMI
- Cable para carga USB - Micro USB
- Receptor inalámbrico (USB)
- 2 Gamepads (Baterías AA, no incluidas)



MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS

Descripción del receptor USB y modo de carga

Receptor inalámbrico. Se puede adaptar uno solo para los dos gamepads. Asegúrese que este puesto correctamente al puerto USB del dispositivo antes de jugarlo.

Conectar a la luz mediante un adaptador de 5V (No incluido en el empaque).

Advertencia: Favor de utilizar adaptador de 5V para evitar quemar el equipo.



MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS

Control inalámbrico



Las funciones específicas de los botones varían según el juego y no están diseñadas por el hardware nativo.

Presione el botón select + start al mismo tiempo para dirigirte al menú principal donde podrás pausar, guardar, cargar o salir del juego.

MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS

Diagnósticos de fallas y solución de problemas simples

Falla	Solución simple
Sin imagen	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si la alimentación está encendida.2. Verifique que la TV está encendida.3. Compruebe si las conexiones del Game Stick a la TV estén correctas.4. Compruebe si la conexión de HDMI este correcta (HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3), puede variar dependiendo la TV.
La imagen es acromática	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique si el cableado está conectado correctamente.2. Compruebe si el color de la TV está bien ajustado.
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el sonido de la TV está ajustado correctamente.2. Verifique la conexión HDMI.
La imagen es caótica	<ol style="list-style-type: none">1. La potencia del adaptador de corriente es insuficiente. (Reemplace la fuente de alimentación).

MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS

Especificaciones

CPU:	RK3218
Almacenamiento:	64 gb
Resolución:	Soporta resolución 4K
Idioma:	Español / Ingles configurable
Ambiente de uso:	Temperatura optima de 5°- 45°, humedad recomendada del 30% - 90%
Peso del Empaque:	600 gr

MANUAL DE USUARIO | NCA-1000 PLUS